



Rys. 0902 Instalacja wielostrefowa, zasilanie 1-fazowe. Strefowanie na szynach zasilająco-sterujących.

OZNACZENIA:

- przycisk żaluzjowy
- puszka rozgałęźna $\phi 60...80$ z denkiem
- puszka rozgałęźna $\phi 60$
- łącznik RCS w puszcze $\phi 60$ pogłębionej
- połączenie wewnątrz puszki
- liczba żył w przewodzie
- złączka 3-piętrowa na szynę TS 35
- przełącznik interfejsowy na szynę TS 35